

PRÉSENTATION CREAFORM

ESCOUADE CAMPUS






SYLVAIN LOISEAU

- INGÉNIEUR
- 2019+: CREAFORM
 - Ingénieur R&D
 - Développement scientifique
- 2012-2019 : GEOMNIA
 - Ingénieur R&D
 - Spécialité métrologie 3D

Linked in







INTRODUCTION

Qui sommes-nous?

Que faisons-nous?

MÉTIERS & OPPORTUNITÉS

DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE

4 APPLICATION MÉTROLOGIQUE

5 QUESTIONS?



SERVICES DE MÉTROLOGIE



- MESURES 3D
- RÉTRO-INGÉNIERIE
- CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
- INTÉGRATIONS PERSONNALISÉES
 - FORMATION •





INGÉNIERIE CREAFORM

- CONCEPTION
- INGÉNIERIE
- SIMULATION
- PERSONNEL
- FORMATION











TECHNOLOGIES DE MESURE 3D

NOS BUREAUX

15 BUREAUX



12 PAYS



NOS MÉTIERS ET NOS OPPORTUNITÉS



LES MÉTIERS CHEZ CREAFORM

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT



DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE



DÉVELOPPEMENT LOGICIEL



STAGES & ALTERNANCES

GRENOBLE & QUÉBEC



DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES



DÉVELOPPEUR SCIENTIFIQUE CHEZ

CREAFORM

Création de modèles



Mise en application de la théorie scientifique dans un contexte de production

Algorithme de positionnement, de traitement d'images et de calibration



Concevoir des algorithmes

Améliorer les performances



Capteurs plus rapides et plus efficaces

Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les produits existants?



Intégration de nouvelles composantes et fonctionnalités



DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE



Obtenir des images

TRAITEMENT D'IMAGES

• Informations à partir des images

CALIBRATION

- En usine
- Sur site


POSITIONNEMENT

Géométrie 3D

RECONSTRUCTION DE SURFACES

Surface à partir de points





MÉTROLOGIE 3D


- FIDÉLITÉ ET JUSTESSE
- Approche visuelle
 - A : Fidèle et juste → Exactitude
 - B : Fidèle
 - C: Juste
 - D : Foire à la saucisse



MÉTROLOGIE 3D

• FIDÉLITÉ ET JUSTESSE

- Approche mathématique
 - Mesure : variable aléatoire
 - Ensemble des mesures : loi de probabilité
 - Ecart type : Fidélité
 - Espérance : Justesse







ERREURS EN MÉTROLOGIE


• ERREUR ALÉATOIRE

- Proportion de l'erreur expérimentale
- Associée à la fidélité
- Ecart à la moyenne des mesures expérimentales
- Difficile à expliquer
- Difficile à détecter et corriger
- Causes usuelles :
 - Bruit
 - Jeu
 - Résolution



ERREURS EN MÉTROLOGIE

- ERREUR SYSTÉMATIQUE
- Proportion de l'erreur expérimentale
- Associée à la justesse
- Ecart entre la valeur vraie et la valeur moyenne
- Constante ou suivant une loi définie
- Causes usuelles :
 - Mauvais étalonnage
 - Dérives physiques
- Souvent corrigeable





QUESTIONS

